

DE : HEATHER JONES
Coroner en chef du Yukon

Bureau du coroner du Yukon
206C, rue Lowe, C.P. 2703, J-10A
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
867-667-5317
Courriel : heather.jones@yukon.ca

RAPPORT

Le vendredi 23 avril 2021, peu après 12 h 45, le Bureau du coroner du Yukon, le détachement de la GRC de Dawson et la Direction de la santé et de la sécurité au travail de la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Yukon ont été informés d'un décès dans une exploitation de placers. L'incident s'est produit près du ruisseau Black Hills, à environ 73 km de Dawson, sur le site de Stuart Placer Ltd. L'opérateur d'un bouteur Caterpillar D-10N a perdu le contrôle de son véhicule lorsqu'il a glissé sur une plaque de glace alors qu'il circulait sur la route Black Hills Creek, en direction du camp.

Le véhicule a glissé hors de la route sur un remblai abrupt et a fait un tonneau. Le véhicule a continué à dévaler la pente, en marche arrière, sur environ 250 pieds, glissant sur un deuxième remblai et parcourant encore 450 pieds avant de s'arrêter. L'opérateur a été retrouvé mort dans la cabine du véhicule où il s'était arrêté.

L'identité de la victime a été confirmée. Il s'agit de Richard Matthew « Red » CULL, 41 ans. M. Cull était un opérateur de machinerie lourde avec de l'expérience dans les exploitations de placers de la région.

Nous poursuivons notre enquête avec l'aide de la Direction de la santé et de la sécurité au travail de la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Yukon et du détachement de la GRC de Dawson.

Le Bureau du coroner du Yukon adresse ses sincères condoléances à la famille et aux amis de M. CULL ainsi qu'à la communauté minière.